

**Hersteller: Fa. Hörz, Ulm**

**Baujahr:** nicht bekannt.

**Sachnummer: 230.311.16**

**Preis:**

5.500 Euro




Abbildung 332: Turmuhr Hörz, Ansicht vorne links




Abbildung 333: Turmuhr Hörz, Ansicht vorne rechts




Abbildung 334: Turmuhr Hörz, Ansicht vorne rechts




Abbildung 335: Turmuhr Hörz, Ansicht vorne rechts

^



Abbildung 336: Turmuhr Hörz, Kontrollzifferblatt




Abbildung 337: Turmuhr Hörz, Pendelaufhängung und Hemmung




Abbildung 338: Turmuhr Hörz, Graham Hemmung mit Kettenremontoir



Abbildung 339: Turmuhr Hörz, Gegengewichte




Abbildung 340: Turmuhr Hörz, Stundenschlagwerk, Schlossscheibe




Abbildung 341: Turmuhr Hörz, Getriebe




Abbildung 342: Turmuhr Hörz, Stundenschlagwerk, Getriebe



Abbildung 343: Turmuhr Hörz, Kurbel



Abbildung 344: Turmuhr Hörz, Gewicht, Pendellinse

### **Kurzbeschreibung:**

Maschinengefertigte Turmuhr mit Viertelstunden- und Stundenschlagwerk.  
Mit elektrischem Aufzug und Planetengetriebe für Kraft am Gehwerk während des Aufzugsvorganges. Kettenremontoir für konstante Kraft und Entkopplung des Gehwerkes von der Zeigerleitung und dem restlichen Uhrwerk.  
Das Uhrwerk ist in einem hervorragenden restaurierten Zustand.

#### *Bauart:*

Es handelt sich um eine maschinengefertigte Turmuhr.

#### *Restaurierungsgrad:*

Es handelt sich um eine ältere Restaurierung.  
Das Uhrwerk ist in einem hervorragenden restaurierten Zustand.

*Zustand des Lackes:*

Das Uhrwerk wurde bei einer älteren Restaurierung neu lackiert.

*Zustand der blanken Metalle:*

Die blanken Stahlteile sind frei von Korrosion.

Messingteile sind aufgearbeitet worden.

*Zustand, fehlende Teile:*

Es sind keine signifikanten fehlenden Teile bekannt.

*Kontrollzifferblatt:*

Das originale Kontrollzifferblatt ist vorhanden.

*Gehwerk, Hemmungsart:*

Das Gehwerk besitzt eine Graham-Hemmung.

*Gehwerk, Konstante Kraft:*

Das Gehwerk wird durch einen Mechanismus mit konstanter Kraft reguliert.

*Gehwerk, Hilfskraft beim Aufziehen:*

Die Hilfskraft während des Aufzugsvorganges ist mittels eines Mechanismus mit konstanter Kraft realisiert.

*Gehwerk, Walzendurchmesser:*

Das Gehwerk hat einen Walzendurchmesser von 13 cm.

*Pendel:*

Das originale Pendel ist vorhanden.

*Pendellänge:*

Die wirksame Pendellänge liegt bei 1 m, ist also ein Sekundenpendel.

*Viertelstundenschlagwerk:*

Ein Viertelstundenschlagwerk ist vorhanden.

*Viertelstundenschlagwerk, Walzendurchmesser:*

Das Viertelstundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 12 cm.

*Stundenschlagwerk:*

Ein Stundenschlagwerk mit Schlossscheibe ist vorhanden.

*Stundenschlagwerk, Walzendurchmesser:*

Das Stundenschlagwerk hat einen Walzendurchmesser von 12 cm.

*Kurbel:*

Eine Aufzugskurbel ist vorhanden.

*Elektrischer Aufzugsmotor:*

Ein originaler elektrischer Aufzugsmotor ist werksseitig angebaut.

*Gestell:*

Die Uhr steht auf einem Holzgestell.

*Glocke:*

Es ist keine Glocke angebaut.

*Aufzugsgewichte:*

Ein Aufzugsgewicht für das Gehwerk ist vorhanden.

### **Technische Daten des Uhrwerkes:**

*Breite:*

66 cm Uhrwerk.

69 cm gesamt.

*Höhe:*

47 cm Platinen des Uhrwerkes.

165 cm gesamt

*Tiefe:*

60 cm Uhrwerk.

69,5 cm Gestell

*Gewicht ohne Aufzugsgewichte:*

Noch nicht gewogen.